

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:

проверке присвоен учетный номер: 02220061000201995173; дата внесения записи: 29.04.2022г.

(отметка о размещении сведений (дата и учетный номер) о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, [gpnufa@02.mchs.gov.ru](mailto:gpnufa@02.mchs.gov.ru)

«23» мая 2022 г., 11 час. 00 мин. № 381/1/1

(дата и время составления предписания)

### Предписание

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением № 381, принятым 29 апреля 2022 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главным государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору Акчуриным Айнуром Аксановичем, по согласованию с прокуратурой города г. Уфы Республики Башкортостан

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (реестровый номер функции – 006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Коноваловой Марии Викторовны - государственным инспектором города Уфа по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия

решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: фактически не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации): фактически не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

комплекс зданий и помещений, расположенных по адресу: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165, корп. 2, используемого Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276087545, ОГРН 1040204225115), отнесенного к категории **значительного риска**.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165, корп. 2.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ИНН 0276087545, ОГРН 1040204225115

Адрес регистрации: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165, корп. 2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" мая 2022 г., 09 час. 00 мин. по "18" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

с "23" мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по "23" мая 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>3 этаж старший блок</b>				
1.	Допущено изменение объемно-планировочных решений путем дополнительно установленных перегородок, в	ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	24.05.2023	

	результате чего оборудованы каб. 323, 322, 321 (проект с изменениями объемно-планировочных решений не представлен).	безопасности»; пп н п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
2.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из старшего в младший блок не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2 м. (фактически 0,78м.)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	24.05.2023	
<b>3 этаж младший блок</b>				
3.	Допущено изменение объемно-планировочных решений путем дополнительно установленных перегородок в результате чего оборудованы каб. 317, 316, 315 (проект с изменениями объемно-планировочных решений не представлен).	ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп н п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	24.05.2023	
<b>2 этаж младший блок</b>				
4.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из младшего в старший блок не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2 м. (фактически 0,78м.)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	24.05.2023	
<b>2 этаж старший блок</b>				
5.	Допущено изменение объемно-планировочных решений путем дополнительно установленных перегородок в результате чего оборудованы каб. 219, 220, 221, 222, 223(проект с изменениями объемно-планировочных решений не представлен).	ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп н п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	24.05.2023	
<b>1 этаж</b>				
6.	Допущено изменение объемно-планировочных решений путем дополнительно установленных перегородок в	ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	24.05.2023	

	результате чего оборудованы помещения, архива, раздевалки, книгохранилище, разделенные между собой фанерой. (проект с изменениями объемно-планировочных решений не представлен).	безопасности»; пп н п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
7.	Транзитные воздуховоды систем вентиляции проложенные с архива в раздевалку не имеют требуемого предела огнестойкости. Не обработаны огнезащитным составом, отсутствуют огнезадерживающие клапана. Акты не представлены.	ч. 1 ст. 80, чт. 138 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, 6.17, 6.18, 6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	24.05.2023	
8.	Для отделки потолка эвакуационного выхода со стороны двора, использован материал с неизвестным показателями пожарной опасности, обшито деревянными досками.	ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	24.05.2023	
9.	Для отделки потолка тамбура эвакуационного выхода (главный вход), использован материал с неизвестным показателями пожарной опасности, обшито пластиковыми панелями.	ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	24.05.2023	
10.	В малом спортзале отсутствуют пожарные извещатели.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3, 4.4	24.05.2023	

		СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».		
11.	С малого спортзала отсутствует второй эвакуационный выход.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	24.05.2023	
12.	В каб.115,116 отсутствует пожарные извещатели.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3, 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	24.05.2023	
13.	В актовом зале в пространстве за подвесным потолком при расстоянии более 0,4 м, отсутствуют пожарные извещатели. (фактический 0,75м).	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.39 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	24.05.2023	
14.	В тренерской отсутствует пожарные извещатели.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3, 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной	24.05.2023	

		сигнализации. Требования пожарной безопасности).		
15.	Допущено изменение объемно-планировочных решений путем дополнительно установленных перегородок, в результате чего оборудован кабинет тренерской.	ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп н п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	24.05.2023	
16.	В каб.119,120 отсутствует пожарные извещатели.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3, 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	24.05.2023	
<b>Общие требования</b>				
17.	На противопожарных дверях помещений складского назначения, кладовых, электрощитовых, производственных помещений отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	24.05.2023	
18.	Здание не оборудовано аварийным освещением.	ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	24.05.2023	
19.	Отдельно стоящий склад (ангар) не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий	24.05.2023	

		и сооружений»; п. 4.1, 4.4, 4.8, таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».		
20.	Отдельно стоящий склад (ангар) не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Разделы 6,7 СП 3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
21.	Система вентиляции в здании не заблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.		

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР по городу Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору  
Коновалова М.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

*Зачинщик Александр Кабачков И.Б.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» час. «00» мин. «23» мая 2022 г.

*Жуков*  
(подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

